ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

UNIDADE: **CE SOTERO DOS REIS** LOCAL: RUA ANA MARIA, S/N, CENTRO, CACHOEIRA GRANDE-MA		**DATA DA VISTORIA:** **01/10/2024**

NOME DO FUNCIONÁRIO: THIAGO BARRETO XAVIER

CARGO/FUNÇÃO: ENG. CIVIL / FISCAL - MATRÍCULA: 8742510

OBJETIVO DA VISTORIA:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA

RELATÓRIO

Após uma inspeção detalhada em todas as dependências do imóvel localizado na área urbana de Cachoeira Grande-MA, onde funciona o Ensino Médio regular, foram identificadas necessidades urgentes que estão alinhadas com as demandas educacionais da escola. Dentre essas necessidades, destacam-se:

Revisão das instalações elétricas e de iluminação, com o objetivo de garantir segurança e eficiência.
Adequações para acessibilidade, assegurando igualdade de acesso a todos os alunos.
Reforço da estrutura do prédio, devido à presença de rachaduras, garantindo a segurança dos ocupantes.
Revisão da cobertura, com a substituição do madeiramento e das calhas, para preservar a integridade do telhado.
Recuperação dos banheiros, a fim de melhorar as condições de higiene e conforto para os usuários.
Recuperação do forro de gesso na secretaria e do forro de PVC na cozinha.
Substituição total do reboco da edificação, que é antigo e está se desprendendo.

Vale ressaltar que a escola apresenta riscos aos seus usuários, pois a cobertura dá sinais de instabilidade. Portanto, recomenda-se o isolamento do prédio e a suspensão das aulas até que seja realizada uma intervenção emergencial.

RELATÓRIO (DATA): **02/10/2024**

ASSINATURA:

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO BARRETO XAVIER
Data: 02/10/2024 17:14:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNIDADE:	**CE SOTERO DOS REIS**
LOCAL:	RUA ANA MARIA, S/N, CENTRO, CACHOEIRA GRANDE-MA

FOTO 01 - VISTA DA FACHADA
COBERTURA COM DEFORMAÇÃO

FOTO 02 - VISTA EXTERNA
RACHADURAS NA ESTRUTURA

FOTO 03 - VISTA DA CIRCULAÇÃO
VAZAMENTO DA COBERTURA

FOTO 04 - VISTA DA SALA DE AULA
DESPLACAMENTO DO REBOCO

FOTO 05 - VISTA DO BANHEIRO
DESPLACAMENTO DO REBOCO

FOTO 06 - VISTA DA SECRETARIA
FORRO DE GESSO DETERIORADO

,